

	<b>SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO</b>	
	<b>INFORME DE VERIFICACIÓN</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

**INFORME DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**HELDA ESPERANZA MELO BAUTISTA  
ASESOR PROYECTO GRADO 4**

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
MES DE JULIO DE 2021**

	SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	
	INFORME DE VERIFICACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

## INFORME DE INSPECCIONES

**LUGAR: NEIVA HUILA- IBAGUÉ TOLIMA- FLORENCIA CAQUETA**

**FECHA DEL INFORME JULIO DE 2021**

**RESPONSABLE: HELDA E. MELO BAUTISTA**

### 1. DESARROLLO

El presente informe corresponde a la ejecución de las actividades del mes de julio de año 2021 contempladas en el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNP, así mismo para la generación de estrategias y medidas para la mejora continua del sistema de acuerdo con los requerimientos normativos vigentes.

#### 1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este ejercicio práctico es la identificación de las condiciones subestándar, en la cual se observa el estado actual de las diferentes áreas y equipos de emergencias, para efectuar acciones correctivas y así minimizar la exposición a los diferentes factores de riesgo que puede conllevar a incidentes y/o accidentes de trabajo.

#### 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las condiciones que pueden presentar riesgo y puedan generar posibles incidentes o accidentes de trabajo.
- Prevenir riesgos ocasionados por los equipos e instalaciones de cada sede.

#### ACTIVIDAD N°1. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA UNP NEIVA

Extintor N°1	Descripción
	<p><b>Capacidad:</b> 3700 gramos  <b>Agente:</b> limpio HCFC 123 Solkafam  <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021  <b>Observaciones:</b> Se recomienda la demarcación de seguridad, próximo a recargar.</p>
Extintor N° 2	Descripción
	<p><b>Capacidad:</b> 3700 gramos</p>



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



		<p><b>Agente:</b> limpio HCFC 123 Solkafflam  <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021  <b>Observaciones:</b> Se recomienda la demarcación de seguridad</p>
<p><b>Extintor N° 3</b></p>		<p><b>Descripción</b></p>
		<p><b>Capacidad:</b> 3700 gramos  <b>Agente:</b> limpio HCFC 123 Solkafflam  <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021  <b>Observaciones:</b> Se recomienda la demarcación de seguridad, próximo a recargar.</p>
<p><b>Extintor N° 4</b></p>		<p><b>Descripción</b></p>
		<p><b>Capacidad:</b> 3700 gramos  <b>Agente:</b> limpio HCFC 123 Solkafflam  <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021  <b>Observaciones:</b> Se recomienda la demarcación de seguridad, próximo a recargar.</p>
<p><b>Extintor N°5</b></p>		<p><b>Descripción</b></p>
		<p><b>Capacidad:</b> 10 libras  <b>Agente:</b> Multipropósito ABC  <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021  <b>Observaciones:</b> Se recomienda la demarcación de seguridad, próximo a recargar, se recomienda la demarcación de seguridad</p>
<p><b>Extintor N° 6</b></p>		<p><b>Descripción</b></p>



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



 	<p><b>Capacidad:</b> 10 libras  <b>Agente:</b> Multipropósito ABC  <b>Fecha de vencimiento:</b> octubre 2021  <b>Observaciones:</b> Se evidencia sin manguera, se recomienda la demarcación de seguridad</p>
<p><b>Extintor N° 7</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>
 	<p><b>Capacidad:</b> 10 libras  <b>Agente:</b> Multipropósito ABC  <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021  <b>Observaciones:</b> Se evidencia falta de señalización, próximo a recargar, se recomienda la demarcación de seguridad</p>
<p><b>Extintor N° 8</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>
 	<p><b>Capacidad:</b> 10 libras  <b>Agente:</b> Multipropósito ABC  <b>Fecha de vencimiento:</b> octubre 2021  <b>Observaciones:</b> Se evidencia sin manguera, se recomienda la demarcación de seguridad</p>



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Evidencia	Descripción
	<p>La caja del botiquín se encuentra en buen estado. Recomienda instalar una repisa en la pared para que el botiquín quede más visible.</p>
	<p>Los elementos se encuentren en buen estado, carencia de tapabocas desechable por lo que se recomienda el suministro de estos.</p>
	<p>Se evidencia que la solución salina se encuentra vencida con fecha de mayo de 2021, se recomienda cambio de elemento.</p>

### ACTIVIDAD N°3. INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA UNP NEIVA

Camilla N° 1	Descripción
	<p><b>Elemento:</b> Camilla de emergencia  <b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica  <b>Observaciones:</b> Elemento en buen estado.</p>
Camilla N° 2	Descripción
	<p><b>Elemento:</b> Camilla de emergencia  <b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica  <b>Observaciones:</b> Elemento en buen estado, se evidencia que no cuenta con soporte para instalación.</p>

### ACTIVIDAD N°4. INSPECCIONES LOCATIVAS UNP NEIVA

Aire acondicionado Oficina CTRAI	Descripción
	<p>Se evidencia que el aire acondicionado de la oficina de CTRAI presenta fallas en el funcionamiento ya que no enfria en su totalidad por lo que se recomienda mantenimiento correctivo o cambio del equipo para mejorar condiciones de trabajo.</p>



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



	<p>Se evidencia toma corriente en mal estado por lo que se recomienda la revisión del estado de la toma corriente para mejorar condiciones de trabajo</p>
<p><b>Paredes Sala Juntas, cocina</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>
	<p>Se evidencia deterioro en la pintura y grietas en las paredes por lo que se recomienda mantenimiento de pintura e infraestructura en las instalaciones para mejorar condiciones de trabajo</p>
<p><b>Piso de cocina</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>
	<p>Se evidencia grieta en el piso por lo que se recomienda mantenimiento correctivo en las instalaciones para mejorar condiciones de trabajo</p>
<p><b>Toma corriente Sala de juntas</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Se evidencia una bombilla que no enciende ya que la toma corriente esta dañada por lo que se recomienda mantenimiento correctivo para mejorar condiciones de trabajo

**Cableado electrico**

**Descripción**



Se evidencia falta de canalización del cableado electrico en los puestos de trabajo por lo que se recomienda la canalización respectiva para mejorar condiciones de trabajo



**Lavamanos portatil**

**Descripción**



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



	<p>Se evidencia que el lavamanos portatil de Neiva presenta fallas en el funcionamiento de la bomba de agua por lo que se recomienda la revisión del equipo para cumplir con el cuidado de lavado de manos.</p>
<p><b>Almacenamiento</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>
	<p>Se evidencia en zona de almacenamiento y cocina, carencia de estanteria para organización de elementos de aseo y cafeteria por lo que se recomienda suministros de estos para mejorar las condiciones de trabajo.</p>
<p><b>Puerta de acceso de coordinación</b></p>	<p><b>Descripción</b></p>
	<p>Se evidencia la puerta de acceso de coordinación se encuentran dañada por lo que se recomienda mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de trabajo.</p>



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



## ACTIVIDAD N°5. INSPECCIONES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS UNP IBAGUE


El día 16 de julio de 2020 con el apoyo del funcionario Juan Carlos Galindo se realizó inspección de elementos de emergencias de la sede de Ibagué, evidenciando lo siguiente:

Extintor N° 1	Descripción
	<p><b>Capacidad:</b> 10 libras <b>Agente:</b> Multipropósito ABC <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021 <b>Observaciones:</b> Se evidencia sin manguera, se recomienda la demarcación de seguridad, próximo a recargar.</p>
Extintor N° 2	Descripción
	<p><b>Capacidad:</b> 10 libras <b>Agente:</b> Multipropósito ABC <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021 <b>Observaciones:</b> Se evidencia sin manguera, se recomienda la demarcación de seguridad, próximo a recargar.</p>
Extintor N° 3	Descripción
	<p><b>Capacidad:</b> 3700 kgs <b>Agente:</b> Solkaflam <b>Fecha de vencimiento:</b> Julio 2021 <b>Observaciones:</b> Se recomienda la demarcación de seguridad, próximo a recargar.</p>

### ACTIVIDAD N°6. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS UNP IBAGUÉ

Botiquín de primeros auxilios	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La maleta del botiquín se evidencia en buen estado y los elementos sin embargo se recomienda adoptar un botiquín más grande para mejorar cubrimiento de personal en la sede.</li> <li>• Carencia de elementos de botiquín por lo que se recomienda suministro de estos.</li> <li>• La solución salina se encuentra vencida mayo de 2021.</li> </ul>

### ACTIVIDAD N°7. INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE EMERGENCIA UNP IBAGUÉ

Camilla N° 1	Descripción
	<p><b>Elemento:</b> Camilla de emergencia  <b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica  <b>Observaciones:</b> Elemento en general buen estado.</p>
Camilla N° 2	Descripción
	<p><b>Elemento:</b> Camilla de emergencia  <b>Fecha de vencimiento:</b> No aplica  <b>Observaciones:</b> Elemento en general estado en buen estado, no cuenta con la señalización.</p>

### ACTIVIDAD N°8. INSPECCIONES LOCATIVAS UNP IBAGUE

<b>Grietas en el piso recepción</b>	<b>Descripción</b>								
	<p>Se evidencia que se presenta grietas en el piso por lo que se recomienda la revisión de las instalaciones para mejorar condiciones de trabajo.</p>								
<b>Escalera en forma espiral</b>	<b>Evidencia</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">OPERACIÓN (registro fotográfico)</th> <th style="background-color: #f4a460;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="background-color: #f4a460;">% DE LA JORNADA LABORAL</th> <th style="background-color: #f4a460;">RECOMENDACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>Ingreso a la oficina</td> <td>0.01%</td> <td>La escalera de ingreso al segundo piso de las instalaciones se mueve al pisarla generando sensación de inseguridad al momento de ascender por ellas. Se recomienda generar un acceso seguro para evitar caídas.</td> </tr> </tbody> </table>	OPERACIÓN (registro fotográfico)	DESCRIPCIÓN	% DE LA JORNADA LABORAL	RECOMENDACIONES		Ingreso a la oficina	0.01%	La escalera de ingreso al segundo piso de las instalaciones se mueve al pisarla generando sensación de inseguridad al momento de ascender por ellas. Se recomienda generar un acceso seguro para evitar caídas.	<p>Se adjunta imagen que fue remitida por Daniela Gámez, en donde informa por la IPT revisión de escalera de forma espiral.</p>
OPERACIÓN (registro fotográfico)	DESCRIPCIÓN	% DE LA JORNADA LABORAL	RECOMENDACIONES						
	Ingreso a la oficina	0.01%	La escalera de ingreso al segundo piso de las instalaciones se mueve al pisarla generando sensación de inseguridad al momento de ascender por ellas. Se recomienda generar un acceso seguro para evitar caídas.						

### ACTIVIDAD N°9. INSPECCIONES LOCATIVAS UNP DE FLORENCIA

El día 16 de julio de 2020 con el apoyo del funcionario José Alirio Enlace por medio de vía telefónica se diligencio los formatos y quien compartió las fotos de la sede en donde se evidencia lo siguiente:

- No cuenta con elementos de emergencia como botiquín de primeros, camilla de emergencia, extintores contra incendios y alarma de emergencia en la oficina asignada para la UNP.
- No cuenta con señalización de rutas de evacuación, salida de emergencia entre otras.
- Me informa el funcionario que se presenta una grieta en el techo por lo que se filtra agua a la oficina.
- No cuenta con aire acondicionado por la UNP, la cual se recomienda el suministro de este para mejorar condiciones de trabajo.


<b>Evidencia</b>	
	



SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



## 10. CONCLUSIONES

- Se realizó las inspecciones de seguridad en la sede Neiva, Ibagué y Florencia en donde se identificaron hallazgos por lo que se recomienda seguimiento y la implementación de medidas correctivas en los equipos e instalaciones.
- En la sede de Florencia se evidenció que no cuenta con botiquín de primeros auxilios, camilla de emergencia y extintores se recomienda suministros de los mismos.

## 11. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar seguimiento a los hallazgos de las sedes con el propósito de implementar medidas correctivas en los equipos e instalaciones de la entidad.

## 12. ANEXOS.

[Copia de FORMATO ORDEN Y ASEO Florencia.xlsx](#)

[Copia de FORMATO ORDEN Y ASEO Ibagué.xlsx](#)

[Copia de FORMATO ORDEN Y ASEO Neiva.xlsx](#)

[Inspección equipos de emergencia-locativas Ibagué.pdf](#)

[GTH-FT-75 V3 Inspecciones Planeadas a Instalaciones Florencia.xlsx](#)

[Inspección equipos de emergencia-locativas Neiva.pdf](#)