


	SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	
	INFORME DE VERIFICACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE INSPECCIONES

**ASESOR: BRAYAN STIVEN GARRIDO GÓMEZ
TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA N.º 883 - 09/ 06/2014**

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JULIO 2021**

	SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	
	INFORME DE VERIFICACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME DE INSPECCIONES PLANEADAS A INSTALACIONES, EQUIPOS DE EMERGENCIA, ORDEN Y ASEO

LUGAR: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN CALI

FECHA DEL INFORME: 19 DE JULIO DE 2021

RESPONSABLE: BRAYAN STIVEN GARRIDO GÓMEZ

DESARROLLO



El presente informe se realiza a partir de las inspecciones ejecutadas en la sede UNP Cali, las cuales se realizaron a las instalaciones, equipos de emergencia, orden y aseo. Las evidencias encontradas son las siguientes:

Inspecciones planeadas a instalaciones

- La ventilación es regular, ya que solo hay 2 ventiladores para el personal de la sede y lo cual hacen falta más, ya que no se cuenta con aire acondicionado en las instalaciones.
- Las áreas de circulación del primer piso (pasillos) del primer piso se encuentran obstruidos por objetos que se reciben desde la sede UNP Bogotá, siendo un riesgo para las personas que transitan por aquella área.
- Una pared de las oficinas del tercer piso presenta humedad.
- No se cuenta con las fichas de seguridad de las sustancias químicas que utiliza el personal de la empresa contratista que presta los servicios de limpieza y desinfección en la oficina.

Inspección equipos de emergencia

- En el mes de Julio del año 2021 se debe realizar el mantenimiento a los extintores, en la inspección a los elementos se evidencia que vencen en al año 2021.
- La camilla no se puede manipular con facilidad, debido a que esta obstruida por cajas y elementos que se reciben desde la sede UNP Bogotá.
- La camilla no cuenta con la debida señalización en donde se encuentra ubicada.
- No se identifica con claridad a los brigadistas de la sede, así como el respectivo líder.
- La sede no cuenta son sistema de alarma, ni megáfono.
- No se tiene identificado al líder de evacuación.
- Falta la señalización de las rutas de evacuación y del punto de encuentro definido.

	SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	
	INFORME DE VERIFICACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Al revisar los elementos del botiquín, se evidencia que hay varios elementos vencidos, por lo cual se consideran que faltan dentro de los insumos, ya que por su fecha no se pueden utilizar, se requieren los siguientes:
 - Gasas limpias paquete x 20 unidades
 - Bajalenguas paquete por 20 unidades
 - Venda elástica 2x5 yardas
 - Venda elástica 3x5 yardas
 - Venda elástica 5x5 yardas
 - Venda de algodón 3x5 yardas
 - Yodopovidona (Jabón quirúrgico) frasco por 120 ml
 - Solución salina 250 cc o 500 cc unidad
 - Alcohol antiséptico frasco por 275 ml

Inspección de orden y aseo

- En algunos escritorios de las oficinas del tercer piso se evidenciaron objetos debajo de los mismos.
- No se cuenta con un adecuado espacio para almacenar los elementos que son enviados hacia la oficina.
- Por lo general se observan buenas condiciones de orden y aseo en las oficinas de la UNP.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	
2 ventiladores en la oficina	Área de circulación con objetos en el pasillo



Pared tercer piso con humedad

Camilla obstruida por objetos



Extintores a realizar mantenimiento





Elementos del botiquín vencidos



Escritorios con objetos por debajo




Escritorios ordenados




SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO



INFORME DE VERIFICACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Orden y aseo





	SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	
	INFORME DE VERIFICACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones frente a las inspecciones realizadas a instalaciones, equipos de emergencia, orden y aseo son las siguientes:

- Suministrar más ventiladores, ya que solo hay 2 en la sede UNP Cali y el objetivo es poder contar con los suficientes y así brindar un adecuado ambiente de trabajo para los funcionarios y contratistas.
- Suministrar un adecuado lugar de almacenamiento para los objetos que se encuentran ubicados en el área de circulación (pasillo) del primer piso.
- Realizar el mantenimiento a la pared ubicada en el tercer piso y la cual presenta humedad.
- Realizar el mantenimiento preventivo a los 4 extintores que se encuentran en la sede.
- Ubicar la camilla en un lugar donde sea fácil de manipular y en la cual se encuentre despejada de objetos.
- Señalizar el área donde se ubique la camilla y acorde a la anterior recomendación.
- Realizar una convocatoria en la cual se pueda determinar a los brigadistas y respectivo líder de la sede, con el fin de capacitar a aquellas personas en todo lo relacionado al actuar en caso de las diferentes situaciones de emergencia.
- Se recomienda suministrar un megáfono para reconocimiento en situaciones de emergencia.
- Identificar por medio de una convocatoria tanto al líder de la brigada como el de evacuación.
- Realizar la adecuada señalización de las rutas de evacuación y del punto de encuentro definido por la sede.
- Suministrar los elementos del botiquín vencidos y los cuales se mencionaron anteriormente en el presente informe.

	SUBDIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	
	INFORME DE VERIFICACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Despejar algunos escritorios de elementos que se ubican debajo de los mismos.
- Suministrar un adecuado lugar para almacenar los objetos y/o elementos que son enviados desde la sede principal UNP Bogotá.
- Continuar incentivando a los funcionarios, contratistas y personal de limpieza en el mantener las buenas condiciones de orden y aseo en las instalaciones de la sede.
- Solicitar a la empresa contratista de limpieza las fichas de seguridad de los productos químicos que maneja el personal de limpieza, así como las evidencias de las capacitaciones realizadas al personal en el adecuado manejo de las sustancias.